

■ 棒鋼：取扱表

丸鋼

| 外径 | |
|-----|------|
| 6φ | 65φ |
| 9φ | 70φ |
| 12φ | 75φ |
| 13φ | 80φ |
| 16φ | 85φ |
| 19φ | 90φ |
| 22φ | 95φ |
| 25φ | 100φ |
| 28φ | 110φ |
| 32φ | 120φ |
| 36φ | 130φ |
| 38φ | 140φ |
| 42φ | 150φ |
| 44φ | 160φ |
| 46φ | 170φ |
| 48φ | 180φ |
| 50φ | 190φ |
| 55φ | 200φ |
| 60φ | 210φ |

平鋼

| 寸法 | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 3×13 | 6×32 | 9×90 | 12×200 | 19×90 | 25×250 | | |
| 3×16 | 6×38 | 9×100 | 12×250 | 19×100 | 25×300 | | |
| 3×19 | 6×44 | 9×125 | 12×300 | 19×125 | 28×50 | | |
| 3×22 | 6×50 | 9×150 | 12×350 | 19×150 | 28×65 | | |
| 3×25 | 6×65 | 9×165 | 16×25 | 19×200 | 28×75 | | |
| 3×32 | 6×75 | 9×175 | 16×32 | 19×250 | 28×150 | | |
| 3×38 | 6×90 | 9×180 | 16×38 | 19×300 | 28×200 | | |
| 3×44 | 6×100 | 9×190 | 16×44 | 19×350 | 32×50 | | |
| 3×50 | 6×125 | 9×200 | 16×50 | 22×50 | 32×65 | | |
| 4.5×13 | 6×150 | 9×250 | 16×65 | 22×65 | 32×75 | | |
| 4.5×16 | 6×165 | 9×300 | 16×75 | 22×75 | 32×90 | | |
| 4.5×19 | 6×175 | 9×350 | 16×90 | 22×90 | 32×200 | | |
| 4.5×22 | 6×180 | 12×25 | 16×100 | 22×100 | | | |
| 4.5×25 | 6×190 | 12×32 | 16×125 | 22×125 | | | |
| 4.5×32 | 6×200 | 12×38 | 16×150 | 22×150 | | | |
| 4.5×38 | 6×250 | 12×44 | 16×165 | 22×200 | | | |
| 4.5×44 | 6×300 | 12×50 | 16×180 | 22×250 | | | |
| 4.5×50 | 9×16 | 12×65 | 16×200 | 22×300 | | | |
| 4.5×65 | 9×19 | 12×75 | 16×250 | 22×350 | | | |
| 4.5×75 | 9×22 | 12×90 | 16×300 | 25×50 | | | |
| 4.5×90 | 9×25 | 12×100 | 16×350 | 25×65 | | | |
| 4.5×100 | 9×32 | 12×125 | 19×32 | 25×75 | | | |
| 6×13 | 9×38 | 12×150 | 19×38 | 25×90 | | | |
| 6×16 | 9×44 | 12×165 | 19×44 | 25×100 | | | |
| 6×19 | 9×50 | 12×175 | 19×50 | 25×125 | | | |
| 6×22 | 9×65 | 12×180 | 19×65 | 25×150 | | | |
| 6×25 | 9×75 | 12×190 | 19×75 | 25×200 | | | |

異形丸鋼

| 呼び名 |
|-----|
| D10 |
| D13 |
| D16 |
| D19 |
| D22 |
| D25 |
| D29 |
| D32 |

角鋼

| 辺 |
|------|
| 9.52 |
| 12.7 |
| 13 |
| 16 |
| 19 |
| 22 |
| 25 |
| 28 |
| 32 |
| 38 |
| 44 |
| 50 |
| 55 |
| 65 |
| 75 |
| 90 |
| 100 |